

تقرير الفحص – 2009 تيريكس T560-1

الرقم التسلسلي: ٥٢٥٢٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٩٥

الميزات الرئيسية والحالة

علامة CE	غير متوفر
التحويل التلقائي	نعم
شبه أوتوماتيكي	غير متوفر
عداد سرعة	غير متوفر
التزييت التلقائي	غير متوفر
مكيف الهواء	غير متوفر
خزان وقود موسع	نعم
مثبط	غير متوفر
محوران توجيهيان	نعم
رافعة المحور الأمامي	غير صالحة للعمل

كابينة الشاحنة

مقعد السائق	جيد
المفاتيح، أذرع التحكم	جيد
أجهزة القياس، مصابيح التحذير	حالة جيدة، الزجاج يحتاج إلى تلميع
مكيف الهواء / دفايات	غير صالحة للعمل
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ والمرآيا	جيد
المساحات، أجهزة الغسيل	غير صالحة للعمل
المقصورة الداخلية، الأغشية	جيد

كابينة مشغل الرافعة

مقعد السائق	جيد
المفاتيح، أذرع التحكم	جيد، لا توجد مفاتيح على عجلة القيادة
أجهزة القياس، مصابيح التحذير	جيد، زجاج العدادات يحتاج إلى تلميع
مكيف الهواء / دفايات	غير متوفر
أبواب الكابينة	جيد
النوافذ	جيد
المقصورة الداخلية، الأغشية	غير صالحة للعمل



جيد

المساحات

محركات

نوع الحقن	الكثروني
طرز المحرك	ديزل Dteroit 60 سلسلة
التسريبات، الأختام	تسريبات خفيفة في طوقات الحشيات
حالة الزيت	جيد
العادم/كاتم الصوت	جيد
نظام التبريد	جيد
دخان، أبخرة	عادي
تسرب الغازات	عادي
الأحزمة، البكرات	جيد
حالة سائل التبريد	مياه عادية

الفحص البصري الخارجي

الشاسيه، الهياكل	جيد
الصفائح المعدنية، الأغشية	جيد
الدرجات، المقابض	جيد
الطلاء	حالة جيدة، تم إعادة الطلاء
شبكة المبرد	جيد
المصدات	جيد
المصابيح	جيد
البطاريات	يحتاج إلى استبدال
الخطاف الرئيسي	جيد
الخطاف الإضافي	جيد

نظام الدفع

المحاور/التروس التفاضلية	يعمل
المثبتات، العوارض	تعمل، المصباح الأمامي الأيسر يحتاج إلى صيانة
نظام تعليق مطاطي	يعمل
وسادات/أقراص الفرامل	يعمل
الكومبروسر	جيد
ترس النقل	يعمل
المفاصل يونيفرسال	جيد



المعدات والالات | تقويم المزادات

ناقل حركة
التشبيث

تلقائي
غير متوفر

هيدروليكا / التوجيه

الخرطوم والأنابيب	جيد
مضخة هيدروليكية	يعمل
محور القوة (PTO)	يعمل
أسطوانات التوجيه	يعمل
وصلة التوجيه	جيد
قيود الرفع	غير صالحة للعمل
أذرع الدعم	تشققات طفيفة في الوسادات العلوية
الخطاف	موافق
أسطوانة ذراع الرافعة	صدأ طفيف، تسربات طفيفة

حالة الرافعة / اختبار محدود

محرك للأمام والخلف	جيد
وحدات التحكم، أذرع	جيد
حالة أذرع الرافعة	جيد
الأجزاء التلسكوبية	جيد
الأسطوانات الهيدروليكية	محرك وظيفي
تحمل الدوران / نظام الدفع	تعمل بشكل جيد، تحتاج إلى صيانة نظام الدفع والفرامل
خطوط الخرطوم	جيد
قيود الرفع	غير صالحة للعمل
الخطاف الرئيسي	جيد
الخطاف الإضافي	جيد
أذرع الدعم	تعمل، المصباح الأمامي الأيسر يحتاج إلى صيانة

حالة الإطارات (%)

يمين	-
المحور 1	60%
المحور 2	40%
محور 3 الخارجي	60%
المحور 3 الداخلي	60%



المعدات والالات | تقويم المزادات

60%	المحور 4 الخارجي
60%	محور 4 من الداخل
-	يسار
50%	المحور 1
50%	المحور 2
60%	محور 3 الخارجي
40%	المحور 3 الداخلي
60%	المحور 4 الخارجي
60%	محور 4 من الداخل

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

