

تقرير الفحص – 2016 جيه سي بي 3DX

الرقم التسلسلي: HAR3DXSUL01495014 | ساعات: ٢٨٠٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٠٦

الميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	ملصق وكالة حماية البيئة
لايوجد	تكييف الهواء
لايوجد	الخطوط المساعدة
نعم	رباعي الدفع
لايوجد	ذراع قابلة للتمدد
لايوجد	قارنة سريعة خلفية
لايوجد	توجيه جميع العجلات
لايوجد	شوكة
لايوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
لايوجد	زموور

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	دعم المقعد والذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم، الأذرع
لايوجد	النوافذ والمرايا
جيد، عداد السرعة لايعمل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذار تحذيرية
لايعمل	مرشات، ماسحات
لايوجد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد، قطع بسيط	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي

المحرك والأداء

ميكانيكي	نوع حقن الوقود
JCB 444	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

نظام تبريد المحرك	جيد
فحص زيت المحرك	بحاجة تغيير
النفخ الداخلي	طبيعي
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت	جيد
الدخان	طبيعي
سائل التبريد	مياه عادية
تسرب السوائل	جيد

الحالة الخارجية والفحص البصري

الهيكل	جيد
غطاء المحرك	جيد
سلالم ومقابض للوصول	جيد
حالة الطلاء الخارجي	معاد طلائه
صفائح معدنية	جيد
واقبات العجلات	جيد
فحص الأضواء	جيد
فحص البطارية	جيد
البوم	جيد
الذراع	جيد
وصلة الذراع	لا يوجد
جنوط العجلات، صواميل العجلات	جيد، صامولة مفقودة
إطار الرافعة والمفصلات	جيد

فحص مجموعة نقل الحركة

المحاور والتروس التفاضلية	جيد
علبة تروس ناقل الحركة	جيد
قوة مجموعة نقل الحركة	جيد
فحص ضوضاء ناقل الحركة	جيد
حالة المفصل العالمي	جيد
نوع تروس النقل	يدوي

النظام الهيدروليكي

تسربات هيدروليكية	جيد
-------------------	-----



المعدات والالات | تقويم المزادات

جيد	أسطوانات للرفع والإمالة
جيد	أسطوانات التوجيه الهيدروليكية
جيد	المضخات والصمامات الهيدروليكية
جيد	أسطوانات التآرج
جيد	أسطوانة البوم الرافعة
جيد	أسطوانة الذراع
جيد	أسطوانة السطل
جيد	أسطوانة كلابات السطل

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد	اختبار تشغيل ناقل الحركة
جيد	اختبار الرفع الذاتي
جيد,الفرامل اليدوية بحاجة صيانة	اختبار نظام الفرامل
جيد, فضاوة بسيطة	دبابيس البوم
جيد, فضاوة بسيطة	دبابيس الذراع والوصلة
جيد	وصلات السطل خلفي
جيد, فضاوة بسيطة	دبابيس ومفصلات اللودر الامامية
جيد	دعامات جانبية ووساداتها
جيد	إمالة جوانب البوم

نسبة العمر المتبقي المقدرة للملحقات %

-	السطل الأمامي
العرض 2150, الارتفاع 1000, العمق 500 مم	مقاس
جيد	حالة
-	السطل الخلفي
العرض 760, الارتفاع 720, العمق 500 مم	مقاس
جيد	حالة
جيد	القارنة

العمر المتبقي المقدر للإطارات %

-	الجهة الأمامية اليمنى
CEAT 15.5/80-18	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
80%	نسبة العمر المتبقي للإطار



المعدات والآليات | تقويم المزادات

ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل جيد	
-	الجهة الأمامية اليسرى
MRF 15.5/80-18	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
60%	نسبة العمر المتبقي للإطار
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل جيد	
-	الخلف يمين
JCB 16.9-28	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
70%	نسبة العمر المتبقي للإطار
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل غير أصلي	
-	الخلف اليسار
JCB 16.9-28	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
70%	نسبة العمر المتبقي للإطار
ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل غير أصلي	

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

