

تقرير الفحص – 2019 كوماتسو PC400LC-8R

الرقم التسلسلي: KMTPC196TJXJ31260 | ساعات: ٢٠٣١٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٩٩

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	غير متوفر
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	غير متوفر

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	يحتاج إلى تنجيد
أبواب الكابينة وأغطيةها	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرآيا	مرآة واحدة مكسورة
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	حسناً، زجاج الحماية مخدوش
رسائل إنذار التحذير	انخفاض غير طبيعي في مستوى سائل التبريد (يحتاج الحساس إلى الاستبدال)
نظام الغسيل والمساحات	لا يعمل
نظام تكييف هواء والتدفئة	التبريد لا يعمل
غطاء أرضية الكابينة	جيد
هيكل الكابينة	جيد
النظام الكهربائي	يحتاج إلى صيانة بسيطة

محركات والأداء

نظام حقن الوقود	الكهرباء
-----------------	----------



saa6d125e-5-كوماتسو

جيد
جيد
جيد
مياه عادية
طبيعي
لا بأس، يجب تغيير الفلاتر
طبيعي
طبيعي
جيد

طراز المحرك
نظام تبريد المحركات
فحص زيت المحرك
نظام التبريد
سائل التبريد
نظام العادم وكاتم الصوت
الأحزمة ومرشحات الهواء/الزيت
فحص الدخان
التسرب
التسريبات والموانع

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

حسناً، خدوش خفيفة في الهيكل الرئيسي
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
يلزم تبديل مصباحين
جيد
جيد
جيد

الهيكل الرئيسية لهماكل الجنزير
الأغطية والألواح الواقية
غطاء المحرك
أبواب الوصول الجانبية
الدرجات والدرابزينات
حالة أذرع الرافعة
حالة المصدات والممرات
حالة الذراع
المصابيح
فحص البطارية
كابينات الكابينة
حالة الطلاء الخارجي

النظام الهيدروليكي

حسناً، تسربات خفيفة
جيد
حسناً، تسرب خفيف في المضخة
تسرب بسيط
جيد

التسربات الهيدروليكية
الرافعة الهيدروليكية
المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات
الرافعة الهيدروليكية للجرافة
الرافعة الهيدروليكية للذراع

تحليل الأداء

جيد

حالة مسامير أذرع الرافعة



المعدات والآليات | تقويم المزادات

يعمل	اختبار الانجراف الذاتي للحفارة
ارتخاء خفيف	حالة مسامير الذراع
حسناً، خفيف	فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية
ارتخاء خفيف	حالة مسامير الجرافة للدلاء
ارتخاء خفيف	فحص حركة محمل الحلقة الدوارة للتحمل
يعمل	اختبار محرك الدوران والفرامل
جيد	اختبار قوة الدفع

مرفقات

جرافة مسننة	نموذج مرفقات
العرض 1750، العمق 1100، الارتفاع 1800	الحجم
جيد	الحالة
جيد	حالة القارنة
غير متوفر	نموذج المرفقات الثاني
غير متوفر	الحجم
غير متوفر	الحالة

أجزاء الهيكل السفلي

% العرض 50، الطول 60	البطانات
70%	أحذية الجنزير
70%	العجلات الوسيطة
600	عرض الحذاء بالمليمتر:
80	مسافة المسار بالمليمتر:
70%	بكرات الحامل
70%	بكرات الجنزير
60%	حلقات المسار
% يمين 60، % يسار 40	أجزاء العجلة المسننة

إخلاء المسؤولية

---فاصل---
تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
---فاصل---



المعدات والاليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment والبايعون والموردون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

