

تقرير الفحص – 2021 كاتربيلر 323GC

الرقم التسلسلي: CAT00323LFJM10218 | ساعات: ٥١٩٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٦٩

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور
نعم	كاميرا خلفية
نعم	راديو
نعم	كتالوج الكتروني

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد	النوافذ والمرآيا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشحات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد	النظام الكهربائي



المحرك

نظام الحقن	الكثروني
طراز المحرك	C7.1
حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
الغادم وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد

الفحص البصري الخارجي

الهيكلة وجسم المعدة	جيد
إغطية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد، 1 طعج بسيط
سلالم ومماسك الأيدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	جيد، 1 ضوء يعمل
البطاريات	جيد
حالة الإغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد
لحامات	جيد



اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد
الرفع الذاتي	يعمل ، ضعيف قليلا
دبوس الذراع	جيد
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	جيد
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل
المقاس	العرض 540 , الارتفاع 1100 , العمق 750 مم
حالة الاداة	جيد
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يعمل
قياس	لا يعمل
الحالة	لا يعمل

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	80%
صفائح الجنزير	80%
الايدلر	80%
عرض الصفيحة بال م م:	600
حجم الخطوة بال م م:	75
بكرات الجنزير العلوية	80%
بكرات الجنزير العلوية	80%
مفصلات الجنزير	80%
أسنان الترس	80%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

