

تقرير الفحص – 2010 كوماتسو D375A-5

الرقم التسلسلي: KMT00050J02019472 | ساعات: ٤٤٦٤٨ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٧٧

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
المخترق الأرضي للبريات	نعم
صمامات التحكم في آلة التكسير	نعم
جنزير ذو ضغط أرضي منخفض	غير متوفر
دليل المشغل	غير متوفر
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
نظام التحكم في الانحدار	غير متوفر
دليل قطع غيار المعدات	غير متوفر
نظام CAT One	غير متوفر
البوق	نعم

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	جيد
أبواب الكابينة والأغطية	جيد
وحدات التحكم، أذرع التحكم	جيد
النوافذ والمرآيا	جيد
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	جيد
غسالة، ماسحات	جيد
نظام تكييف هواء والتدفئة	لا يعمل
غطاء أرضية الكابينة	جيد، قطع بسيط
هيكل الكابينة، الحاجز	جيد
النظام الكهربائي	جيد

محركات والأداء

نوع حقن الوقود	الكثروني
طراز المحرك	SA6D170E-3
نظام تبريد المحركات	جيد



فحص زيت المحرك	جيد
التسرب	طبيعي
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	جيد
الدخان	طبيعي
سائل التبريد	ماء عادي
تسربات السوائل	حالة جيدة، تسرب بسيط من غطاء الرأس الأول

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

هياكل الدفع والمحاور	جيد
الأبواب والأغطية والشبكات	جيد
سلالم الوصول والدرازينات	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد
محاور الشفرات والبطانات	جيد
ألواح حماية أسفل الهيكل	جيد
حالة محركات نهائية	جيد
حالة خزان الوقود والسقف وغطاء المحرك	جيد
فحص المصابيح والبطارية	جيد
عمود محور ذراع الدفع	جيد
دبوس وبوش وصلة الإمالة	جيد

النظام الهيدروليكي

تسربات السوائل الهيدروليكية	خفيف
الرافعات الهيدروليكية لرافعة ربرات	جيد
الرافعات الهيدروليكية الزاوية لربرات	جيد
الرافعة الهيدروليكية للإمالة	غير متوفر
الرافعة الهيدروليكية للزاوية	جيد
الرافعات الهيدروليكية	جيد

اختبار وظيفي وتشغيلي محدود

مسامير دفع الهياكل	جيد
مسامير الشفرة	جيد
مسامير ربرات آلة التكسير	جيد
حالة قضيب المعادلة	جيد



جيد	اختبار توقف الجرافة
جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد	اختبار إمالة ورفع الشفرة
جيد	مسامير محور أجزاء الهيكل السفلي
جيد	اختبار ناقل حركة
جيد	اختبار نظام الفرامل
جيد	اختبار محول عزم الدوران

فحص الشفرة

جيد	حالة قاعدة الشفرة
جيد	حالة حامل الانسكاب
جيد	حالة مقدمة الشفرة
جيد	حالة إيدج الشفرة

فحص أجزاء الهيكل السفلي

-	تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيمن
20%	جلبات أجزاء الهيكل السفلي
60%	أحذية أجزاء الهيكل السفلي
50%	حالة العجلة الوسيطة الأمامية
غير متوفر	حالة العجلة الوسيطة الخلفية
50%	حالة بكرة كارير النقل
50%	حالة حلقات الجنزير
30%	حالة العجلة المسننة
20%	حالة الأسطوانة
جيد	حالة قنوات الجنزير
-	تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيسر
20%	جلبات أجزاء الهيكل السفلي
60%	أحذية أجزاء الهيكل السفلي
50%	حالة العجلة الوسيطة الأمامية
غير متوفر	حالة العجلة الوسيطة الخلفية
50%	حالة بكرة كارير النقل
50%	حالة حلقات الجنزير
60%	حالة العجلة المسننة
10%	حالة الأسطوانة



جيد
مم W610، H320

حالة قنوات الجنزير
قياس عرض الجنزير

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، ومواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً .

