

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2016 دووسان DX225LC-9C

ساعات: ٥٦٧٩٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٣٢٢١٥٢

الميزات الرئيسية والحالات

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكيه للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكيه للربط
لا يوجد	AddBlue نظام البيئة
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زمور

مقدمة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمفود
جيد	النوافذ والمرايا
جيد، بعض رسائل التحذير توهم	الشاشة والمؤشرات
جيد	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يعمل	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكيف الهواء/اسخان
جيد	سجاده ارضية
جيد	هيكل الكابينة
يحتاج صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

المحرك

الكتروني	نظام الحقن
Doosan DL06	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	حالة الزيت
جيد	سائل التبريد
جيد	العادم و كاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
طبيعي	الدخان
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريريات

الفحص البصري الخارجي

جيد، طعج بسيط	الهيكل وجسم المعدة
جيد، الغطاء تحت محرك دوران الصينية مفقود	اغطية وصفائح غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد، الباب اليسار فيه طعج بسيط	سلالم وممسك الايدي
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
لا تعمل	الأضواء
تحتاج تبديل	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد	طلاء خارجي

نظام الهيدروليكي

جيد	تسربات هيدروليكيه
جيد، تسرب بسيط من الأسطوانة اليسار	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد، تسرب بسيط	إسطوانة الذراع
جيد	لحامات

اختبار وظيفي محدود

جيد	دبایس البوم
جيد	رفع الذاتي
جيد، متخلخل قليلاً	دبوس الذراع



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد، مرتفع قليلا	صوت مضخة الهيدروليكي
جيد، متخلخل قليلا، يحتاج ووشر	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

الأدوات	
نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	(W1250, H1000, D800) mm
حالة الاداة	جيد، طعج بسيط ولحام
حالة القارنة	جيد
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقى مم</html>	
40%	المحامل
يمين 70%, يسار 50%	صفائح الجنزير
80%	الايدلر
mm 600	عرض الصفيحة بال م م:
mm 55	حجم الخطوة بال م م:
40%	بكرات الجنزير العلوية
30%	بكرات الجنزير العلوية
اليمن 60%, اليسار 50%	مفصلات الجنزير
اليمن 70%, اليسار 50%	أسنان الترس

يتم تقديم أي صمانتات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأ咪ال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

