

# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## تقرير الفحص - 2004 كاتربيلر M318

الرقم التسلسلي: 8AL02321 | ساعات: ٢٨١٢٣ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٩٦

### الميزات الرئيسية والحاله

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
نعم	صمام عدم الرجوع الهيدروليكي للذراع
نعم	نظام يوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
نعم	صمام عدم الرجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	الكاميرا الخلفية
لا يوجد	وصلة سريعة
نعم	خطوط المطرقة الهيدروليكية
نعم	خطوط هيدروليكية للقص والالتصاق
لا يوجد	شفرة المثبت
لا يوجد	زمور
-	شفرة خلفية

### تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد، لا غطاء والقفل بحاجة صيانة	أبواب وأغطية الكابينة
يُعمل	ذراع التحكم، عصا التحكم
جيد، المراة اليمين مفقودة	نوافذ والمرايا
لا يوجد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
لا يوجد	رسالة إنذارات التحذير
لا يوجد	مساحات ومرشات
لا يوجد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
لا يوجد	غطاء أرضية الكابينة
جيد، لا حماية	هيكل الكابينة، حماية
يحتاج صيانة	النظام الكهربائي

### المحرك والأداء

ميكانيكي	نوع حقن الوقود
3116T	طراز المحرك



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	نظام تبريد المحرك
جيد	فحص زيت المحرك
بسيط	النفخ الداخلي
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد	الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
طبيعي	دخان
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
تسريبات بسيطة	التسريبات والأختام
لا يعمل	الدينمو

## الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد	الجسم الرئيسي وإطار المسار
جيد	الأغطية والأغطية الواقية
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب الوصول الجانبية
جيد	الدرجات وممساك اليد
جيد	حالة اليوم
جيد	حالة المصدات والمنصة
جيد	حالة الذراع
لا يعمل	أضواء
لا يعمل	فحص البطارية
جيد	ثقل موازن
جيد	حالة الطلاء الخارجي

## النظام الهيدروليكي

بسيط	تسربات هيدروليكية
يعمل	أسطوانة اليوم الهيدروليكيه
يعمل	المضخة الهيدروليكيه وكتلة الصمام
يعمل	أسطوانة المونو يوم
يعمل	الأسطوانة الهيدروليكيه للسلط
يعمل	الاسطوانة الهيدروليكيه للذراع
طبيعي	فحص ضوضاء المضخة
لا يوجد	أسطوانة الميلان للسلط



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

## ناقل الحركة وناقل الحركة

يعمل	ناقل الحركة
جيد	المحاور
جيد	المفصل الدوار
جيد	المفصل التفاضلي

## الاختبار والتسيير الوظيفي المحدود

جيد، فضاوة بسيطة	حالة دبابيس الرافعة
يعمل، ضعيف	اختبار الرفع الذاتي للحفارة
جيد	حالة دبابيس الذراع
طبيعي	فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكيه
يعمل	الفراامل و فرامل الركن
جيد	قفل التعليق
جيد	حالة دبابيس السطل
يعمل	فحص حركة محمل حلقة الدوران
يعمل	اختبار محرك التأرجح وفرامله
يعمل	اختبار قوة الدفع
جيد	قفل الحلقة الدوارة

## أداة العمل

سطل	نوع الأداة
عرض 640, الارتفاع 1100, العمق 800 مم	مقاس
جيد	حالة
جيد	حالة الوصلة
شفرة خلفية	نوع الأداة الثاني
عرض 2500, الارتفاع 550 مم	مقاس
جيد	حالة

## العمر المتبقى المقدر للإطارات %

30%	الجبهة اليمنى
20%	الجبهة اليسرى
25%	الجزء الخلفي الأيمن
20%	الجزء الخلفي الأيسر
10.00R20	مقاس



# المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تيوب (على الطرق)

لا يوجد

بسقطة

1 مفقودة

النوع

حلقات فاصلة

الأضرار / الجروح

الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأ咪ال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

