

تقرير الفحص – 2011 كاتربيلر D7G

الرقم التسلسلي: CAT00D7GV7MB05612 | ساعات: ١٠٥١١ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٨٢

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
المخترق الأرضي للبريات	غير متوفر
صمامات التحكم في آلة التكسير	غير متوفر
جنزير ذو ضغط أرضي منخفض	غير متوفر
دليل المشغل	غير متوفر
ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات	غير متوفر
نظام التحكم في الانحدار	غير متوفر
دليل قطع غيار المعدات	غير متوفر
نظام CAT One	غير متوفر
البوق	نعم

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراعين	مقبول
أبواب الكابينة والأغطية	غير متوفر
وحدات التحكم، أذرع التحكم	مقبول
النوافذ والمرايا	غير متوفر
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	مقبول
رسائل إنذار التحذير	مقبول
غسالة، ماسحات	غير متوفر
نظام تكييف هواء والتدفئة	غير متوفر
غطاء أرضية الكابينة	غير متوفر
هيكل الكابينة، الحاجز	غير متوفر
النظام الكهربائي	مقبول

محركات والأداء

نوع حقن الوقود	ميكانيكي
طراز المحرك	3306
نظام تبريد المحركات	مقبول



المعدات والآليات | تقويم المزادات

مقبول	فحص زيت المحرك
عادي	تسرب الغازات
مقبول	نظام العادم وكاتم الصوت
مقبول	الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت
عادي	الدخان
مقبول	سائل التبريد
مقبول	تسربات السوائل

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

مقبول	إطار الدفع والمحاور الدوارة
مقبول	الأبواب والأغطية والشبكات
مقبول	سلالم الوصول والدرازينات
مقبول	حالة الطلاء الخارجي
مقبول	محاور الشفرات والبطانات
مقبول	ألواح حماية أسفل الهيكل
مقبول	حالة محركات نهائية
مقبول	حالة خزان الوقود والسقف وغطاء المحرك
تحتاج إلى 4 مصابيح	فحص المصابيح والبطارية
غير متوفر	عمود محور ذراع الدفع
غير متوفر	دبوس وبوش وصلة الإمالة

النظام الهيدروليكي

مقبول	تسربات السوائل الهيدروليكية
مقبول	الرافعات الهيدروليكية
غير متوفر	الرافعات الهيدروليكية لرافعة ربرات
غير متوفر	الرافعة الهيدروليكية للإمالة
غير متوفر	الرافعة الهيدروليكية للزاوية
غير متوفر	الرافعات الهيدروليكية للزاوية لربرات

اختبار وظيفي وتشغيلي محدود

مقبول	مسامير دفع الهياكل
مقبول	مسامير الشفرة
غير متوفر	مسامير ربرات آلة التكسير
غير متوفر	حالة قضيب المعادلة



المعدات والاليات | تقويم المزادات

مقبول	اختبار توقف الجرافة
مقبول	اختبار وظيفة التوجيه
لا يوجد ميل	اختبار إمالة ورفع الشفرة
غير متوفر	مسامير محور أجزاء الهيكل السفلي
مقبول	اختبار ناقل حركة
مقبول	اختبار نظام الفرامل
مقبول	اختبار محول عزم الدوران

فحص الشفرة

مقبول	حالة قاعدة الشفرة
مقبول	حالة حامل الانسكاب
مقبول	حالة مقدمة الشفرة
مقبول	حالة إيدج الشفرة

فحص أجزاء الهيكل السفلي

تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيمن

80%	جلبات أجزاء الهيكل السفلي
80%	أحذية أجزاء الهيكل السفلي
80%	حالة العجلة الوسيطة الأمامية
غير متوفر	حالة العجلة الوسيطة الخلفية
80%	حالة بكرة كارير النقل
80%	حالة حلقات الجنزير
80%	حالة العجلة المسننة
80%	حالة الأسطوانة
غير متوفر	حالة قنوات الجنزير

تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيسر

80%	جلبات أجزاء الهيكل السفلي
80%	أحذية أجزاء الهيكل السفلي
80%	حالة العجلة الوسيطة الأمامية
غير متوفر	حالة العجلة الوسيطة الخلفية
80%	حالة بكرة كارير النقل
80%	حالة حلقات الجنزير



المعدات والآليات | تقويم المزادات

80%	حالة العجلة المسننة
80%	حالة الأسطوانة
غير متوفر	حالة قنوات الجنزير
مم W610، L250	قياس عرض الجنزير

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

