

تقرير الفحص – 2012 هايستر H9.0FT

الرقم التسلسلي: A299E01624K | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٩١

الميزات الرئيسية والحالة

نعم	ملصق شهادة السلامة
غير متوفر	تمديد فورك
نعم	قضيب السحب
نعم	إنذار الرجوع للخلف
نعم	المصابيح الأمامية
غير متوفر	حزام الأمان
غير متوفر	تكييف هواء
غير متوفر	خزان البروبان
نعم	البوق

تفاصيل كابينة السائق

جيد	المقعد ومسند الذراع
غير متوفر	أبواب الكابينة والأغطية
جيد	أذرع التحكم، عصا التحكم
غير متوفر	النوافذ والمرآيا
غير متوفر	شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس
غير متوفر	رسائل إنذار التحذير
غير متوفر	نظام الغسيل والمساحات
غير متوفر	نظام تكييف هواء والتدفئة
غير متوفر	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة، الحاجز
يحتاج إلى صيانة	النظام الكهربائي

محركات والأداء

الكثروني	نظام حقن الوقود
QSB3.3 كيومنز	طرارز المحرك
جيد	نظام تبريد المحركات
جيد	فحص زيت المحرك
ماء عادي	سائل التبريد



نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	جيد
فحص الدخان	عادي
تسرب الغازات	بسيطة
التسربات والموانع	جيد

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

شاسيهيز	جيد
صفائح معدنية	جيد
مقابض الأبواب	غير متوفر
شبكة المبرد	جيد
الوزن المقابل	جيد
المصابيح	جيد
البطاريات	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد

ناقل حركة

المحاور	جيد
صندوق التروس	جيد
المفاصل يونيفرسال	جيد
التروس التفاضلية	جيد
أسطوانات/أقراص الفرامل	جيد
التثبيت	غير متوفر

النظام الهيدروليكي

الخراطيم والأنابيب	جيد
كتلة المضخة والصمامات	يعمل
أسطوانات الرفع والإمالة	جيد
أسطوانة تحريك الشوكة جانبياً	جيد
أسطوانة التوجيه	جيد
أسطوانة فتح وإغلاق فورك الشوكة	غير متوفر

اختبار وظيفي محدود

التحرك للأمام	جيد
---------------	-----



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	القيادة للخلف
جيد	فرامل الخدمة
جيد	التوجيه
جيد	محمل العجلة
جيد	فرامل التوقف
جيد	وحدة تحكم في الرفع والإمالة
جيد	التحريك الجانبي لفورك الشوكة

الأدوات

م 2200	العمود، الحجم والحالة
عرض 150 مم، L2500	الفورك 1، الحجم والنوع، الحالة
غير متوفر	الفورك 2، الحجم والنوع، الحالة

حالة الإطارات %

70%	محور 1 الجانِب الأيمن مم (%)
70%	محور 1 الجانِب الأيسر، مم (%)
70%	محور 2 الجانِب الأيمن مم (%)
70%	محور 2 الجانِب الأيسر مم (%)

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

