

تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: CAT0966HJBJ601493 | ساعات: ٢٧٤٤٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠١٩

الميزات الرئيسية والحالة

غير متوفر	ملصق شهادة السلامة
غير متوفر	نظام التشحيم التلقائي
غير متوفر	الصمام الهيدروليكي المساعد
غير متوفر	دليل قطع غيار المعدات
جيد	نظام تكييف هواء
غير متوفر	نظام الدفع الهيدروستاتيكي (Hydrostat)
جيد	نظام التوجيه التكميلي
غير متوفر	دليل المشغل
غير متوفر	ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات
غير متوفر	قارنة التثبيت السريع
غير متوفر	نظام وزن الحمولة
جيد	وظيفة البوق

تفاصيل كابينة المشغل

جيد	المقعد ومسند الذراع
جيد	أبواب الكابينة والأغطية
جيد	وحدات تحكم، أذرع التحكم
جيد	النوافذ والمرآيا
جيد	شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس
96-3, 351-13, 274-3	رسائل إنذار التحذير
حالة جيدة، المساحة الخلفية مفقودة	غسالة، ماسحات
جيد	نظام تكييف هواء والتدفئة
جيد	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة، الحاجز
يحتاج إلى صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

محركات والأداء

الكثروني	نوع حقن الوقود
----------	----------------



C11	طراز المحرك
جيد	نظام تبريد المحركات
جيد	فحص زيت المحرك
طبيعي	التسرب
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد	الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت
طبيعي	الدخان
الماء العادي	سائل التبريد
تسريبات خفيفه	تسريبات السوائل

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

جيد	الإطار الرئيسي وذراع الرفع
جيد	غطاء المحرك
جيد	سلالم الصعود والدرازينات
جيد	حالة الطلاء الخارجي
جيد	حالة الثقل الموازن
جيد	مصدات العجلات
جيد	فحص المصابيح
جيد	فحص البطارية
جيد	الأغطية
غطاء المحرك الأيسر مفقود	

فحص مجموعة نقل الحركة

جيد	المحاور والتروس التفاضلية
تسرب بسيط للزيت	صندوق التروس لناقل الحركة
جيد	قوة مجموعة نقل الحركة
جيد	فحص ضوضاء ناقل حركة
جيد	حالة الوصلة يونيفرسال الكونية
شبه أوتوماتيكي	نوع تروس النقل

النظام الهيدروليكي

حسناً، تسريبات خفيفة	التسريبات الهيدروليكية
حسناً، تسرب بسيط	الرافعة والميل الرافعة الهيدروليكية
حسناً، تسرب بسيط	الرافعات الهيدروليكية لنظام التوجيه
جيد	المضخات والصمامات الهيدروليكية



اختبار وظيفي محدود وتشغيل

جيد	اختبار وظيفة التوجيه
جيد، الترس الأمامي الثاني لا يعمل	اختبار تشغيل ناقل حركة
جيد	اختبار توقف المحمل
جيد	اختبار نظام الفرامل
جيد	فحص حركة المفصل
جيد، مسامير الدلاء مفكوكة قليلاً	مسامير تثبيت اللودر

مرفقات

العرض 3200، الارتفاع 1500، العمق 1000 مم	عرض الدلاء وسعتها
تلف طفيف	حالة قاع الجرافة
جيد	حالة ايدج الجرافة وأسنانها
جيد	حالة جوانب الجرافة
جيد	قارنة المرفقات

فحص الإطارات

-	الجانب الأيمن الأمامي
MAXAM, 26.5R25	تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات
70%	النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات
حالة جيدة، بدون أنبوب	ملاحظات حول حالة الإطارات
جيد	جنوط العجلات والصواميل
-	الجانب الأيسر الأمامي
26.5R25 اي تي ار، 26.5	تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات
50%	النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات
حالة جيدة، بدون أنبوب	ملاحظات حول حالة الإطارات
جيد	جنوط العجلات والصواميل
-	الجانب الأيمن الخلفي
MAXAM, 26.5R25	تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات
70%	النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات
حالة جيدة، بدون أنبوب	ملاحظات حول حالة الإطارات
جيد	جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف الأيسر
26.5R25 أدفانس	تفاصيل العلامة التجارية وحجم الإطارات



المعدات والآليات | تقويم المزادات

النسبة المئوية للعمر المتبقي للإطارات
ملاحظات حول حالة الإطارات
جنوط العجلات والصواميل

70%
حالة جيدة، بدون أنبوب
جيد

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment والبائعون والموردون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

