

تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 966H

الرقم التسلسلي: CAT0966HEBJ601213 | ساعات: ٣٣٥٥٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٨٣

المميزات الرئيسية والحالة

لايوجد	ملصق شهادة السلامة
لايوجد	نظام تشحيم تلقائي
لايوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لايوجد	دليل قطع غيار المعدة
نعم	نظام مكيف الهواء
لايوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
نعم	نظام التوجيه الاضافي
لايوجد	دليل المشغل
لايوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لايوجد	القارنة السريعة
لايوجد	نظام وزن الحمولة
لايوجد	زمور

المقصورة

جيد، الكرسي بحاجة غطاء	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
صعوبه في الرؤيه بسبب احتراق خفيف بفعل الشمس	المؤشرات وشاشة العرض
صعوبه في الرؤيه بسبب احتراق خفيف بفعل الشمس	اضوء التنبيهات
التبريد ضعيف	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	النوافذ - المرايا
جيد	ماسح النافذة - المرشحات
خدوش بسيطه	سجادة
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
يحتاج بعض الصيانه	النظام الكهربائي



المحرك

نظام الحقن	الكثروني
التسريبات	لا يوجد
حالة زيت المحرك	يحتاج تبديل
الغادم - كاتم الصوت	جيد
دخان الغادم	طبيعي
طراز المحرك	CAT C11
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	ماء عادي

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد, لا يوجد رافع هايدروليك او يدوي
السلالم ومماسك الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد لحام بسيط
مصدات العجلات	جيد
الأضواء	جيد يحتاج الى اربع اضويه
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	سيمي اوتامتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
اسطوانة الرفع والامالة	اسطوانة الاماله فيها لحام بسيط و ليك خفيف



المعدات والالات | تقويم المزادات

جيد	القيادة المدارية
جيد	اسطوانات التوجيه
جيد	مضخة الهيدروليك - الصمامات

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
القيصر الرابع يحتاج الى صيانه	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيد	دبابيس السطل
جيد	مساعد التوجيه

العدة

العرض 3100, الارتفاع 1400, العمق 950 مم	السطل
جيد	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارئة

العجلات

الأمامي الأيمن

TRIANGLE 26.5 R 25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
TRIANGLE 26.5 R 25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
جيد	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
TRIANGLE 26.5 R 25	النوع - القياس - المنشأ



المعدات والآليات | تقويم المزادات

العمر الافتراضي	40%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد
الخلي الأيسر	-
النوع - القياس - المنشأ	TRIANGLE 26.5 R 25
العمر الافتراضي	40%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

