

## تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر D6R XL

الرقم التسلسلي: CAT00D6RAJEN00313 | ساعات: ١٥٨٧٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٨١

### الميزات الرئيسية والحالة

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| غير متوفر | ملصق شهادة السلامة                 |
| غير متوفر | المخترق الأرضي للبربات             |
| غير متوفر | صمام التحكم في آلة التكسير للبربات |
| غير متوفر | جنزير ذو ضغط أرضي منخفض            |
| غير متوفر | دليل المشغل                        |
| غير متوفر | ملصق الامتثال لمعايير الانبعاثات   |
| غير متوفر | نظام التحكم في التسوية             |
| غير متوفر | دليل قطع غيار المعدات              |
| غير متوفر | نظام CAT One                       |
| غير متوفر | البوق                              |

### تفاصيل كابينه المشغل

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| جيد                                                            | المقعد ودعم الذراعين            |
| جيد                                                            | أبواب الكابينة والأغطية         |
| جيد                                                            | وحدات تحكم، أذرع التحكم         |
| جيد                                                            | النوافذ والمرايا                |
| جيد                                                            | شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس |
| جيد                                                            | رسائل إنذار التحذير             |
| جيد                                                            | غسالة، ماسحات                   |
| لا يعمل                                                        | نظام تكييف هواء والتدفئة        |
| غير متوفر                                                      | غطاء أرضية الكابينة             |
| غير متوفر                                                      | هيكل الكابينة، الحاجز           |
| حالة جيدة، تحتاج إلى صيانة بسيطة (عدد دورات المحرك في الدقيقة) | النظام الكهربائي                |

### محركات والأداء

|          |                |
|----------|----------------|
| الكثروني | نوع حقن الوقود |
| C9       | طراز المحرك    |



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| نظام تبريد المحركات          | جيد                                  |
| فحص زيت المحرك               | جيد                                  |
| التسرب                       | عادي                                 |
| نظام العادم وكاتم الصوت      | جيد                                  |
| الأحزمة ومرشحات الهواء/الزيت | حالة جيدة، تحتاج الفلاتر إلى التغيير |
| الدخان                       | بسيط                                 |
| سائل التبريد                 | جيد، مياه عادية                      |
| تسربات السوائل               | حالة جيدة، تسرب بسيط                 |
| نظام الوقود                  | يحتاج إلى صيانة بسيطة                |

## حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| هياكل الدفع والمحاور                 | جيد                                                     |
| الأبواب والأغطية والشبكات            | جيد                                                     |
| سلام الوصول والدرازينات              | جيد                                                     |
| حالة الطلاء الخارجي                  | جيد                                                     |
| محاور الشفرات والبطانات              | جيد                                                     |
| ألواح حماية أسفل الهيكل              | جيد                                                     |
| حالة المحرك النهائي                  | يعمل بشكل سليم                                          |
| حالة خزان الوقود والسقف وغطاء المحرك | جيد                                                     |
| فحص المصابيح والبطارية               | يحتاج إلى بطارية وأطراف توصيل، والمصابيح الخلفية مفقودة |
| عمود محور ذراع الدفع                 | جيد                                                     |
| دبوس وبوش وصلة الإمالة               | جيد                                                     |

## النظام الهيدروليكي

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| تسربات السوائل الهيدروليكية          | جيد       |
| الرافعات الهيدروليكية                | جيد       |
| الرافعات الهيدروليكية لرافعة ربرات   | غير متوفر |
| الرافعة الهيدروليكية للإمالة         | جيد       |
| الرافعة الهيدروليكية للزاوية         | غير متوفر |
| الرافعات الهيدروليكية الزاوية لربرات | غير متوفر |

## اختبار وظيفي وتشغيلي محدود

|                    |     |
|--------------------|-----|
| مسامير دفع الهياكل | جيد |
|--------------------|-----|



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| مسامير الشفرة                   | جيد       |
| مسامير ربرات آلة التكسير        | غير متوفر |
| حالة قضيب المعادلة              | جيد       |
| اختبار توقف الجرافة             | جيد       |
| اختبار وظيفة التوجيه            | جيد       |
| اختبار إمالة ورفع الشفرة        | جيد       |
| مسامير محور أجزاء الهيكل السفلي | جيد       |
| اختبار ناقل حركة                | يعمل      |
| اختبار نظام الفرامل             | جيد       |
| اختبار محول عزم الدوران         | يعمل      |

## فحص الشفرة

|                    |     |
|--------------------|-----|
| حالة قاعدة الشفرة  | جيد |
| حالة حامل الانسكاب | جيد |
| حالة مقدمة الشفرة  | جيد |
| حالة ايدج الشفرة   | جيد |

## فحص أجزاء الهيكل السفلي

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيمن | -   |
| جلبات أجزاء الهيكل السفلي                  | 80% |
| أحذية أجزاء الهيكل السفلي                  | 70% |
| حالة العجلة الوسيطة الأمامية               | 90% |
| حالة العجلة الوسيطة الخلفية                | 90% |
| حالة بكرة كارير النقل                      | 90% |
| حالة حلقات الجنزير                         | 90% |
| حالة العجلة المسننة                        | 90% |
| حالة الأسطوانة                             | 90% |
| حالة قنوات الجنزير                         | 70% |
| تآكل أجزاء الهيكل السفلي على الجانب الأيسر | -   |
| جلبات أجزاء الهيكل السفلي                  | 80% |
| أحذية أجزاء الهيكل السفلي                  | 70% |
| حالة العجلة الوسيطة الأمامية               | 90% |
| حالة العجلة الوسيطة الخلفية                | 90% |
| حالة بكرة كارير النقل                      | 90% |



# المعدات والالات | تقويم المزادات

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 90%            | حالة حلقات الجنزير  |
| 90%            | حالة العجلة المسننة |
| 90%            | حالة الأسطوانة      |
| 70%            | حالة قنوات الجنزير  |
| مم W560 ، L230 | قياس عرض الجنزير    |

## إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

