

تقرير الفحص – 2016 كاتربيلر GC TH417C

الرقم التسلسلي: YC5A1251ENMM00245 | ساعات: ١٨٩٦٦ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٧٥

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لا يوجد
نظام الدفع الرباعي القائم على المحور	لا يوجد
تعمل بالطاقة الكهربائية	لا يوجد
دليل أجزاء المعدات	لا يوجد
نظام التشغيل الكهربائي	لا يوجد
الزمو	لا يوجد
إنذار التحرك	لا يوجد
دليل المشغل	لا يوجد
ملصق الامتثال للانبعاثات	لا يوجد
مزودة بمحرك ديزل	نعم
أوضاع التوجيه المميزة	نعم (3 أوضاع)

تفاصيل مقصورة المشغل

مسند المقعد والذراع	يحتاج تنجيد
أذرع التحكم، مفاتيح التحكم	جيد
شاشة لوحة القيادة، العدادات	الشاشة لا تعمل
رسائل إنذارات التحذير	الشاشة لا تعمل
النظام الكهربائي	جيد
النوافذ/المرايا/المساحات	جيد، المرآة اليسار مفقودة، المرايا الصغيرة على اليمين مفقودة
السجادة الأرضية	يحتاج تغيير
تكييف الهواء	لا يبرد

المحرك

طراز المحرك	*TCD 3.6 L4
نظام الحقن	الكثروني
التسريبات	جيد
حالة زيت المحرك	خلط ماء داخل حوض الزيت



المعدات والآليات | تقويم المزادات

الغادم - كاتم الصوت	جيد
دخان الغادم	طبيعي
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العزم	جيد

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه	جيد
الصفائح المعدنيه	جيد
الأبواب الجانبيه	جيد
اليوم	جيد
وصلات/مجرى اليوم	جيد
حالة الطلاء	جيد
حاله الراديوتر	جيد
الجوانب	جيد
اذرع التثبيت	جيد
البطاريات	جيد، يحتاج 7 لمبات
الرفارف	مشعورة قليلا

نظام الهيدروليك

الخراطيم ، الخطوط	جيد
مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد
أسطوانة رفع اليوم	جيد
أسطوانات اليوم التلسكوبيه	جيد
أسطوانة إمالة العربه	جيد
أسطوانات تسوية العربه	لا يوجد
أسطوانات التثبيت	جيد
تسريبات هيدروليكية	جيد

نظام نقل الحركة

الجيربوكس	جيد
-----------	-----



المعدات والآليات | تقويم المزادات

شبه اتوماتيك (يد تحكم)
جيد
جيد

نقل غيار السرعة
علبة الجيربوكس
المحور الامامي/ الخلفي

الاختبار المحدود وفحص الحركة

القيادة للامام
القيادة للخلف
التوجيه
عناصر التحكم في وظائف الآلية
امتداد اليوم
حركة ميلان الشوكة
رولمانات العجلات
تحكم المنصة
نظام الفرامل
الرفع
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
-

حالة العجلات / النوع / الحجم

المحور 1 يمين
المحور 1 يسار
المحور 2 يمين
المحور 2 يسار
BKT 14.00-24 tubless 70%
BKT 14.00-24 tubless 70%
BKT 14.00-24 tubless 60%
MRF 14.00-24 tubless 60%

الأدوات

حالة القارنة
الاداة 1
الحجم
الحالة
الأداة 2
الحجم
الحالة
جيد
شوكة
الطول 1200, العرض 120 مم
جيد
سطل
العرض 2300, الارتفاع 800, العمق 500 مم
جيد

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

