

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2016 كاتربيلر GC TH417C

الرقم التسلسلي: ٢٢٢٥٩ | الموقـع: دـبي، الإـمارات العـربية المـتحـدة | رقم ساعات: YC5A1251JNMM00222 | التعـريف: ٧٧٦

الميزات الرئيسية والحالـة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام الدفع الرباعي القائم على المحور
لا يوجد	تعمل بالطاقة الكهربائية
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
لا يوجد	نظام التشغيل الكهربائي
لا يوجد	الزمور
لا يوجد	إنذار التحرك
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامثال للانبعاثات
نعم	مزودة بمحرك ديزل
لا يوجد	كاميرا خلفية
نعم (٣ أوضاع)	أوضاع التوجيه المميزة

تفاصيل مقصورة المشغل

يحتاج تجديد	مسند المقعد والذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
الشاشة بحاجة تبديل	شاشة لوحة القيادة، العدادات
كود 437	رسائل إنذارات التحذير
جيد، ١- حساس مكسور	النظام الكهربائي
جيد، زجاج الباب مكسور	النوافذ/المرايا/المساحات
جيد، ليست اصلية	السجاده الارضيه
لا يبرد	مكيف الهواء

المحرك

*TCD 3.6 L4	طراز المحرك
الكتروني	نظام الحقن
جيد	التسريبيات
جيد	حالة زيت المحرك



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	العادم - كاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
جيد	نظام تبريد المحرك
طبيعي	الفخ الداخلي
جيد	السيور - الفلاتر
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العزم

الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه
جيد	الصفائح المعدنيه
جيد	الأبواب الجانبية
جيد	البوم
جيد	وصلات/ مجرى البوم
جيد	حالة الطلاء
جيد	حالة الراديتير
جيد	الجوانب
جيد	اذرع التثبيت
جيد	البطاريات
جيد، 1 مكسور، 3 تحتاج لمبات	الأضواء
جيد، كسر بسيط	الرفارف

نظام الهيدروليک

جيد	الخراطيم ، الخطوط
جيد	مضخة الهيدروليک - الصمامات
جيد، الامامي اليسار تسرب زيت بسيط	اسطوانات التوجيه
جيد	أسطوانة رفع البوم
جيد	أسطوانات البوم التلسكوبية
لا يوجد	أسطوانة إمالة العربية
جيد	أسطوانات تسوية العربية
جيد	أسطوانات التثبيت
جيد	تسريبات هيدروليکية

نظام نقل الحركة



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

جيد	الجيريوكس
شبه اتوماتيك (يد تحكم)	نقل غيار السرعة
جيد	علبة الجيريوكس
جيد	محور الامامي/ الخلفي

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	القياده للامام
جيد	القياده للخلف
جيد	التوجيه
جيد	عناصر التحكم في وظائف الالية
جيد	امتداد الboom
جيد	حركة ميلان الشوكة
جيد	رولمانات العجلات
جيد	تحكم المنصة
جيد	نظام الفرامل
جيد	الرفع

حالة العجلات / النوع / الحجم

EUROGRIP 14.00-24 tubless 20%
OTANI 14.00-24 tubless 30%
OTANI 14.00-24 tubless 30%
ASCENSO 14.00-24 tubless 30%

محور 1 يمين
محور 1 يسار
محور 2 يمين
محور 2 يسار

الأدوات

جيد	حالة القارنة
شوكة	الاداة 1
الطول 1150,العرض 100 مم	الحجم
جيد	الحالة
سطل	الاداة 2
العرض 2350, الارتفاع 800, العمق 500 مم	الحجم
جيد	الحالة

يتم تقديم أي صمامات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.



المعدات و الاليات | تقويم المزادات



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م
دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +97148861125
www.PlantAndEquipment.com