

تقرير الفحص – 2017 كاتربيلر 980L

الرقم التسلسلي: CAT0980LCD8Z10264 | ساعات: ٢٠٥٦٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧٧٣

المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
نعم	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الاضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
نعم	زمور

المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	المقود، العتلات
جيد	المؤشرات وشاشة العرض
تنفيذ المعايير؛ فاصل الماء والوقود ممتلئ	رسائل التحذير
جيد	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	النوافذ - المرايا
جيد، الماسحة الخلفية لا تعمل	ماسح النافذة - المرشحات
جيد	سجادة
جيد، لا حماية	هيكل المقصورة - الحماية
جيد	النظام الكهربائي

المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

نظام الحقن	الكثروني
التسريبات	C13
حالة زيت المحرك	جيد
الغامد - كاتم الصوت	جيد
دخان الغامد	طبيعي
طراز المحرك	جيد
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه - ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلام ومماسك الايدي	جيد، اول درجة مفقودة
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد
الأضواء	جيد، يحتاج 3 لمبات
البطاريات	جيد
الأبواب الجانبية والاعطية	1- باب مفقود، 2 غطاء مفقود

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
الجير بوكس	جيد، الغيار الثاني لا يعمل
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الغيار	نصف اتوماتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
اسطوانة الرفع والامالة	جيد
القيادة المدارية	جيد



جيد

اسطوانات التوجيه

جيد

مضخة الهيدروليك - الصمامات

الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد

التشغيل والقيادة

جيد، الغيار الثاني لا يعمل

نقل الحركة

جيد

الرفع الذاتي

جيد

نظام الكبح

جيد

اللعب المفصلي

جيد

دبابيس السطل

جيد

مساعد التوجيه

جيد

نظام الكهرباء

العدة

العرض 3350, الارتفاع 1500, العمق 1250 (m³ 5.7)

السطل

جيد، مصفح

حالة السطل

جيد

حافة السطل - حالة الأسنان

جيد

حالة الجوانب

جيد

القارنة

العجلات

الأمامي الأيمن

(BKT 29.5R25

النوع - القياس - المنشأ

70%

العمر الافتراضي

جيد، قطع بسيط

ملاحظات الحالة

جيد

حواف المعدن - الصواميل

-

الأمامي الأيسر

(BKT 29.5R25

النوع - القياس - المنشأ

30%

العمر الافتراضي

بعض الاهتراء و القطع

ملاحظات الحالة

جيد

حواف المعدن - الصواميل

-

الخليفي الأيمن

(BKT 29.5R25

النوع - القياس - المنشأ



المعدات والآليات | تقويم المزادات

العمر الافتراضي	80%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن - الصواميل	جيد، 1 صامولة مفقودة
الخلفي الأيسر	-
النوع - القياس - المنشأ	(BKT 29.5R25)
العمر الافتراضي	40%
ملاحظات الحالة	بعض الاهتراءات، القطع
حواف المعدن - الصواميل	جيد

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

