

## تقرير الفحص – 2017 هيونداي R210-7

الرقم التسلسلي: N601D02029 | ساعات: ٨٦٢٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٨٠

### الميزات الرئيسية والحالة

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ملصق شهادة السلامة               | غير متوفر |
| صمام فحص هيدروليكي للذراع        | غير متوفر |
| نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل | غير متوفر |
| نظام التشحيم الأوتوماتيكي        | غير متوفر |
| صمام فحص هيدروليكي للذراع        | غير متوفر |
| فلتر جسيمات الديزل               | غير متوفر |
| خطوط المطارق الهيدروليكية        | غير متوفر |
| خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص  | غير متوفر |
| نظام سائل عادم الديزل AddBlue    | غير متوفر |
| حالة شفرة المثبت                 | غير متوفر |
| البوق                            | غير متوفر |

### تفاصيل كابينة المشغل

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| المقعد ودعم الذراع              | جيد                                           |
| أبواب الكابينة وأغطيةها         | جيد                                           |
| أذرع التحكم، عصا التحكم         | جيد                                           |
| النوافذ والمرآيا                | جيد                                           |
| شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس | حالة جيدة / تآكل شديد بسبب التعرض لأشعة الشمس |
| رسائل إنذار التحذير             | إنذار كهربائي                                 |
| نظام الغسيل والمساحات           | غير صالحة للعمل                               |
| نظام تكييف هواء والتدفئة        | غير صالحة للعمل                               |
| غطاء أرضية الكابينة             | جيد                                           |
| هيكل الكابينة                   | جيد                                           |
| النظام الكهربائي                | يحتاج إلى صيانة بسيطة                         |

### محركات والأداء

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| نظام حقن الوقود | ميكانيكي     |
| طراز المحرك     | 6BT- 5.9 - C |



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| نظام تبريد المحركات             | حالة جيدة، خزان سائل التبريد الخارجي مكسور |
| فحص زيت المحرك                  | جيد                                        |
| نظام التبريد                    | جيد                                        |
| سائل التبريد                    | جيد                                        |
| نظام العادم وكاتم الصوت         | جيد                                        |
| الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت | جيد                                        |
| فحص الدخان                      | طبيعي                                      |
| التسرب                          | طبيعي                                      |
| التسريبات والموانع              | تسرب بسيط من الصمام                        |

## حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| الهيكل الرئيسية لهماكل الجنزير | جيد                |
| الأغطية والألواح الواقية       | جيد                |
| غطاء المحرك                    | جيد                |
| أبواب الوصول الجانبية          | جيد                |
| الدرجات والدرابزينات           | جيد                |
| حالة أذرع الرافعة              | جيد                |
| حالة المصدات والممرات          | جيد                |
| حالة الذراع                    | جيد                |
| المصابيح                       | يحتاج إلى 3 مصابيح |
| فحص البطارية                   | جيد                |
| كابينات الكابينة               | جيد                |
| حالة الطلاء الخارجي            | جيد                |

## النظام الهيدروليكي

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| التسربات الهيدروليكية              | حالة جيدة، تسرب خفيف في محرك التآرجح |
| الرافعة الهيدروليكية للأذرع        | جيد                                  |
| المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات | يعمل                                 |
| الرافعة الهيدروليكية للجرافة       | جيد                                  |
| الرافعة الهيدروليكية للذراع        | جيد                                  |

## تحليل الأداء

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| حالة مسامير أذرع الرافعة       | جيد  |
| اختبار الانجراف الذاتي للحفارة | يعمل |



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| حالة مسامير الذراع                    | جيد          |
| فحص ضوضاء مضخة هيدروليكية             | بسيط         |
| حالة مسامير الجرافة للدلاء            | جيد          |
| فحص حركة محمل الحلقة المتأرجحة للتحمل | مرتخٍ قليلاً |
| اختبار محرك الدوران والفرامل          | يعمل         |
| اختبار قوة الدفع                      | جيد          |

## مرفقات

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| نموذج مرفقات          | الجرافة                                        |
| الحجم                 | العرض 1080 مم، الارتفاع 1070 مم، العمق 980 مم. |
| الحالة                | مقبول                                          |
| حالة القارنة          | جيد                                            |
| نموذج المرفقات الثاني | غير متوفر                                      |
| الحجم                 | غير متوفر                                      |
| الحالة                | غير متوفر                                      |

## أجزاء الهيكل السفلي

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| البطانات                | 70%               |
| أحذية الجنزير           | 70%               |
| العجلات الوسيطة         | %يسار 70، يمين 80 |
| عرض الحذاء بالمليمتر:   | 600               |
| مسافة المسار بالمليمتر: | 80                |
| بكرات كارير             | 70%               |
| بكرات الجنزير           | 70%               |
| حلقات الجنزير           | 70%               |
| أجزاء العجلة المسننة    | 70%               |

## إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.



# المعدات والآليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

