

تقرير الفحص – 2017 هيونداي Robex 500LC-7

الرقم التسلسلي: HHKHN02PE0000907 | ساعات: ٦٥٠١ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٧٨

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	غير متوفر
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	غير متوفر

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	جيد
أبواب الكابينة وأغطيةها	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرايا	جيد، المرآة اليمنى مفقودة
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	E25, E33, E45, E141, E381
نظام الغسيل والمساحات	جيد
نظام تكييف هواء والتدفئة	جيد
غطاء أرضية الكابينة	جيد
هيكل الكابينة، الحاجز	جيد
النظام الكهربائي	-

محركات والأداء

نظام حقن الوقود	الكثروني
طراز المحرك	QSM11-C محرك كيومنز



نظام تبريد المحركات	جيد
فحص زيت المحرك	جيد
نظام التبريد	جيد
سائل التبريد	مياه عادية
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	جيد
فحص الدخان	عادي
التسرب	عادي
التسريبات والموانع	جيد

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

الهيكل الرئيسية لهماكل الجنزير	جيد
الأغطية والألواح الواقية	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب الدخول الجانبية	جيد
الدرجات والدرابزينات	جيد
حالة أذرع الرافعة	جيد
حالة المصدات والممرات	جيد، الممر الجانبي مفقود
حالة الذراع	حالة جيدة، يوجد لحام بسيط على جلبة دبوس الجرافة
المصابيح	غير صالحة للعمل
فحص البطارية	جيد
كابينات الكابينة	جيد
حالة الطلاء الخارجي	مقبول، أعيد طلاؤه

النظام الهيدروليكي

التسريبات الهيدروليكية	تسريبات خفيفة من الوصلات
الرافعة الهيدروليكية	جيد
المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات	جيد
الرافعة الهيدروليكية للجرافة	جيد
الرافعة الهيدروليكية للذراع	جيد

تحليل الأداء

حالة مسامير أذرع الرافعة	جيد
--------------------------	-----



المعدات والآليات | تقويم المزادات

اختبار الانجراف الذاتي للحفارة	جيد
حالة مسامير الذراع	جيد
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية	جيد
حالة مسامير الجرافة للدلاء	جيد، تحتاج إلى فاصل جانبي
فحص حركة محمل حلقة دوارة	جيد
اختبار محرك الدوران والفرامل	جيد
اختبار قوة الدفع	جيد

مرفقات

نموذج مرفقات	الجرافة
الحجم	العرض 1580، الارتفاع 1500، العمق 1150
الحالة	جيد
حالة القارنة	جيد
نموذج المرفقات الثاني	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر

أجزاء الهيكل السفلي

البطانات	60%
أحذية الجنزير	50%
العجلات الوسيطة	40%
عرض الحذاء بالمليمتر:	600
مسافة المسار بالمليمتر:	80
بكرات الحامل	60%
بكرات الجنزير	60%
حلقات المسار	50%
أجزاء العجلة المسننة	تسرب زيت بسيط من الجانب الأيسر، 70%

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.



المعدات والآليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً .

