

تقرير الفحص – 2017 هيونداي ROBEX 500LC-7

الرقم التسلسلي: HHKHNB02AE0000901 | ساعات: ٩٦٠٢ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٩٢

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	غير متوفر
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	-

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	جيد
أبواب الكابينة وأغطيةها	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرايا	جيد، المرايا مفقودة
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	جيد
نظام الغسيل والمساحات	المساحات مفقودة
نظام تكييف هواء والتدفئة	جيد
غطاء أرضية الكابينة	جيد
هيكل الكابينة، الحاجز	جيد
النظام الكهربائي	جيد

محركات والأداء

نظام حقن الوقود	الكثروني
طراز المحرك	QSM11 كيومنز



جيد	نظام تبريد المحركات
جيد	فحص زيت المحرك
جيد	نظام التبريد
جيد	سائل التبريد
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
جيد	الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت
عادي	فحص الدخان
عادي	التسرب
جيد	التسريبات والموانع

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

جيد	الهيكل الرئيسية لهيكل الجنزير
جيد	الأغطية والألواح الواقية
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب الوصول الجانبية
جيد	الدرجات والدرابزينات
جيد	حالة أذرع الرافعة
جيد، شق بسيط في الثقل الموازن	حالة المصدات والممرات
جيد	حالة الذراع
جيد، تحتاج إلى 3 مصابيح	المصابيح
جيد	فحص البطارية
جيد	كابينات الكابينة
جيد	حالة الطلاء الخارجي

النظام الهيدروليكي

جيد	التسريبات الهيدروليكية
جيد	الرافعة الهيدروليكية للأذرع
جيد	المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات
جيد	الرافعة الهيدروليكية للجرافة
جيد	الرافعة الهيدروليكية للذراع

تحليل الأداء

جيد	حالة مسامير أذرع الرافعة
جيد	اختبار الانجراف الذاتي للحفارة



المعدات والالات | تقويم المزادات

حالة مسامير الذراع	جيد
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية	جيد
حالة مسامير الجرافة للدلاء	جيد
فحص حركة محمل حلقة دوارة	جيد
اختبار محرك الدوران والفرامل	جيد
اختبار قوة الدفع	جيد

مرفقات

نموذج مرفقات	دلاء
الحجم	العرض 580، الارتفاع 1450، العمق 1150 مم
الحالة	جيد
حالة القارنة	شقوق طفيفة
نموذج المرفقات الثاني	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر

أجزاء الهيكل السفلي

البطانات	70%
أحذية الجنزير	70%
العجلات الوسيطة	L60%, R70%
عرض الحذاء بالمليمتر:	600
مسافة المسار بالمليمتر:	80
بكرات الحامل	70%
بكرات الجنزير	60%
حلقات المسار	60%
أجزاء العجلة المسننة	تسرب طفيف في الجانب الأيسر 80%

إخلاء المسؤولية

---فاصل---
تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
---فاصل---



المعدات والاليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment والبايعون والموردون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com