

تقرير الفحص – 2018 كاتربيلر 349D2L

الرقم التسلسلي: CAT0349DTTAH10020 | ساعات: ٦٥١٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٧٤

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
لا يوجد	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زموور
لا يوجد	راديو
لا يوجد	كاميرا خلفية
لا يوجد	كتالوج تشغيل

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
جيد، لا مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
جيد، فلتر فاصل الماء من الديزل	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يعمل	المرشات والماسحات
لا يبرد	تكييف الهواء\سخان
جيد، قطع بسيط	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكابينة
جيد	النظام الكهربائي



المحرك

نظام الحقن	الكثروني
طراز المحرك	Cat® C13 ACERT™
حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد، يحتاج تبديل
سائل التبريد	جيد
العادم وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد، الفلاتر تحتاج تبديل
الدخان	بسيط
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد، تسريب بسيط من كاسكت غطاء الراس، كاسكت الستارتر

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	جيد
أغطية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب جانبية	جيد
سلالم ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد
الأضواء	جيد، ضوء البوم مفقود
البطاريات	تحتاج تبديل
حالة الاغطية الداخلية للكاينة	جيد، لا غطاء للفيوزات
طلاء خارجي	جيد، معاد طلائه

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد
إسطوانة البوم	جيد
مجموعة المضخة والصمامات	جيد
إسطوانة السطل	جيد
إسطوانة الذراع	جيد، التحكم معكوس



اختبار وظيفي محدود

دبابيس اليوم	جيد
الرفع الذاتي	جيد
دبوس الذراع	فضفاض قليلا
صوت مضخة الهيدروليك	جيد
دبوس السطل	فضفاض قليلا ، يحتاج حشوة وقفل
محور الدوران	جيد
اختبار الدوران والكبح	جيد
قوة الدفع	جيد

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	W1600, H1550, D1300 mm
حالة الاداة	جيد، يحتاج حشوة جديدة
حالة القارنة	جيد، يحتاج حشوة جديدة
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	40%
صفائح الجنزير	50%
الايدلر	50%
عرض الصفيحة بال م م:	750 mm
حجم الخطوة بال م م:	80 mm
بكرات الجنزير العلوية	60%
بكرات الجنزير العلوية	50%
مفصلات الجنزير	50%
أسنان الترس	50%

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.



المعدات والآليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً .

