

تقرير الفحص – 2018 هيتاشي ZX470H

الرقم التسلسلي: THEJAHLOT00000262 | ساعات: ١١١٧٧ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٨٥

الميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
نظام أذرع الرافعة القابل للتعديل	غير متوفر
نظام التشحيم الأوتوماتيكي	غير متوفر
صمام فحص هيدروليكي للذراع	غير متوفر
فلتر جسيمات الديزل	غير متوفر
خطوط المطارق الهيدروليكية	غير متوفر
خطوط هيدروليكية للخطاطيف والمقص	غير متوفر
نظام سائل عادم الديزل AddBlue	غير متوفر
حالة شفرة المثبت	غير متوفر
البوق	نعم

تفاصيل كابينة المشغل

المقعد ودعم الذراع	جيد
أبواب الكابينة وأغطيةها	جيد
أذرع التحكم، عصا التحكم	جيد
النوافذ والمرايا	النافذة اليسرى مكسورة، المرآة اليمنى مفقودة
شاشة لوحة القيادة، أجهزة القياس	جيد
رسائل إنذار التحذير	جيد
نظام الغسيل والمساحات	لا يعمل
نظام تكييف هواء والتدفئة	التبريد لا يعمل
غطاء أرضية الكابينة	جيد
هيكل الكابينة، الحاجز	جيد
النظام الكهربائي	يحتاج إلى صيانة

محركات والأداء

نظام حقن الوقود	ميكانيكي
طراز المحرك	AA-6WG1TQA - ايسوزو



نظام تبريد المحركات	جيد
فحص زيت المحرك	جيد
نظام التبريد	جيد
سائل التبريد	جيد
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلتر الهواء/فلتر الزيت	جيد
فحص الدخان	عادي
التسرب	عادي
التسريبات والموانع	جيد

حالة الهيكل الخارجي والفحص البصري

الهيكل الرئيسية لهيكل الجنزير	جيد
الأغطية والألواح الواقية	جيد
غطاء المحرك	جيد
أبواب الوصول الجانبية	جيد
الدرجات والدرابزينات	جيد
حالة أذرع الرافعة	جيد
حالة المصدات والممرات	جيد
حالة الذراع	جيد
المصابيح	حالة جيدة، هناك مصباحان يحتاجان إلى صيانة
فحص البطارية	جيد
كابينات الكابينة	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد

النظام الهيدروليكي

التسربات الهيدروليكية	تسرب بسيط في محرك الدوران
الرافعة الهيدروليكية	جيد
المضخة الهيدروليكية وكتلة الصمامات	جيد
الرافعة الهيدروليكية للجرافة	جيد
الرافعة الهيدروليكية للذراع	جيد

تحليل الأداء

حالة مسامير أذرع الرافعة	جيد
اختبار الانجراف الذاتي للحفارة	يعمل



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة مسامير الذراع	جيد
فحص ضوضاء المضخة الهيدروليكية	جيد
حالة مسامير الجرافة للدلاء	جيد، يوجد ارتخاء بسيط
فحص حركة محمل حلقة دوارة	مفكوك قليلاً
اختبار محرك الدوران والفرامل	جيد
اختبار قوة الدفع	جيد

مرفقات

نموذج مرفقات	دلاء
الحجم	العرض 1770، الارتفاع 1550، العمق 1200 مم
الحالة	جيد
حالة القارنة	جيد
نموذج المرفقات الثاني	غير متوفر
الحجم	غير متوفر
الحالة	غير متوفر

أجزاء الهيكل السفلي

البطانات	يحتاج إلى صيانة
أحذية الجنزير	70%
العجلات الوسيطة	50%
عرض الحذاء بالمليمتر:	600
مسافة المسار بالمليمتر:	80
بكرات الحامل	50%
بكرات الجنزير	50%
حلقات المسار	60%
أجزاء العجلة المسننة	70%

إخلاء المسؤولية

---فاصل---

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع "كما هي، وفي مكانها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

---فاصل---



المعدات والاليات | تقويم المزادات

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصريًا إلى الملاحظات البصرية التي تم إجراؤها وقت الفحص. لا يقدم مفتشو Plant & Equipment والبايعون والموردون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال، والمواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .



شركة باندي لمزادات ش.ذ.م.م

دبي، صندوق بريد: 71530، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97148861125

www.PlantAndEquipment.com