

تقرير الفحص – 2019 آمان ARS121

الرقم التسلسلي: A1N00284T19020068 | ساعات: ٢٩١٤ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٠٧٥

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
نعم	الزموور
لا يوجد	إنذار التحرك
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
لا يوجد	مفتاح الطوارئ
لا يوجد	فرامل الركن
لا يوجد	مقصورة مغلقة

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذارات التحذير
لأنوافذ، مرايا جيد	النوافذ والمرايا
لا يوجد	الماسحات والمرشحات
جيد	النظام الكهربائي
جيد، كابين مفتوح	هيكل المقصورة
لا يوجد	سجادة تغطية الأرضية

المحرك والأداء

ميكانيكي	نوع نظام حقن الوقود
CUMMINS 4BTAA3.9-99C	تفاصيل طراز المحرك
جيد	تسربات السوائل
جيد	فحص زيت المحرك
جيد	نظام العادم وكاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم



المعدات والالات | تقويم المزادات

نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور وفلاتر الهواء/الزيت	جيد, تحتاج تبديل فلاتر
سائل التبريد	جيد

الحالة الخارجية والفحص البصري

الهيكل	جيد
غطاء المحرك	جيد, أسطوانة الرفع تسرب
السلام ومماسك الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد
خزانات المياه	لا يوجد
حالة اسطوانة الدحل	جيد
عوازل أسطوانة مطاطية	جيد
مكشطة اسطوانة الدحل	جيد
أضواء	جيد
البطاريات	تحتاج تبديل

النظام الهيدروليكي

الخراطيم والخطوط	جيد
محركات اهتزاز اسطوانة الدحل	جيد
المضخات والصمامات	جيد
أسطوانات التوجيه	جيد
خزان هيدروليكي	جيد

الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

التوجيه	يعمل
نظام التحكم	جيد
الفرامل/فرامل الركن	لا يوجد
نظام رش المياه	جيد
محركات الدفع الأمامية	لا يوجد
محركات الدفع الخلفية	جيد
اهتزاز أسطوانة الدحل	جيد

حالة الإطارات %



يحتاج تبديل 30%
يحتاج تبديل 20%

اليمين
اليسار

إخلاء المسؤولية

تُعرض جميع المعدات والأصول للبيع «كما هي، وفي مكانها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.

تستند معلومات المعدات ونتائج الفحص حصرياً إلى الملاحظات البصرية التي تم تسجيلها وقت الفحص. ولا يقدم مفتشو شركة Plant & Equipment ولا البائعون ولا المرسلون أي إقرارات أو ضمانات بشأن دقة المعلومات المقدمة، بما في ذلك سنة الصنع، وساعات التشغيل، والمسافة المقطوعة، والامتثال للمعايير، ومواصفات، والأداء، أو حالة تشغيل المعدات.

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً .

