

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2021 كاتربيلر 320

الرقم التسلسلي: CAT00320PZBN30810 | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم ساعات: ٤٥٨٥ | التعريف: ٨٠٣

الميزات الرئيسية والحالات

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للبوم
لا يوجد	نظام البوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيات هيدروليكيه للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكيه للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
نعم	زمور
نعم	كاميرا خلفية
نعم	راديو
نعم	كتالوج تشغيل

مقدمة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمفود
جيد، المراة اليمين مكسورة	النوافذ والمرايا
جيد	الشاشة والمؤشرات
تحذير 9-2426, تحذير 3-4576	أصوات اجهزة القياس والتحذير
جيد	المرشات والماسحات
جيد	تكييف الهواء\سخان
جيد	سجاده ارضيه
جيد	هيكل الكبينة
يحتاج صيانة بسيطة (اكواب التحذير)	النظام الكهربائي



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

المحرك	
الكتروني	نظام الحقن
C7.1	طراز المحرك
جيد	حالة نظام التبريد
جيد	حالة الزيت
جيد، الماء العادي	سائل التبريد
جيد	العادم وكاتم الصوت
جيد	الفلاتر والسيور
الطبيعي	الدخان
الطبيعي	النفخ الداخلي
جيد	الممانعات والتسريريات

الفحص البصري الخارجي	
جيد	الهيكل وجسم المعدة
جيد	اغطية وصفائح
جيد	غطاء المحرك
جيد	أبواب جانبية
جيد	سلالم ومماسك اليد
جيد	البوم
جيد	حالة المصدات والممشى
جيد	الذراع
جيد	الأضواء
جيد	البطاريات
جيد	حالة الاغطية الداخلية للكابينة
جيد	طلاء خارجي

نظام الهيدروليكي	
جيد	تسربات هيدروليكيه
جيد	إسطوانة البوم
جيد	مجموعة المضخة والصمامات
جيد	إسطوانة السطل
جيد	إسطوانة الذراع
جيد	لحامات



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

اختبار وظيفي محدود

جيد	دبابيس اليوم
جيد	الرفع الذاتي
جيد	دبوس الذراع
جيد	صوت مضخة الهيدروليک
جيد، فضاوه بسيطة	دبوس السطل
جيد	محور الدوران
جيد	اختبار الدوران والكبح
جيد	قوة الدفع

الأدوات

سطل	نوع الاداة
العرض 1070, الارتفاع 1150, العمق 870 مم	المقاس
جيد	حالة الاداة
جيد	حالة القارنة
لا يوجد	نوع الاداة الثانية
لا يوجد	قياس
لا يوجد	الحالة

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقى مم %

70%	المحامل
70%	صفائح الجنزير
70%	الايدلر
600	عرض الصفيحة بال م م:
75	حجم الخطوة بال م م:
70%	بكرات الجنزير العلوية
70%	بكرات الجنزير العلوية
70%	مفصلات الجنزير
70%	أسنان الترس

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

