

تقرير الفحص - 2025 جيه سي بي 3DX PLUS

الرقم التسلسلي: HAR3DXS5C03564163 | ساعات: ١٧ | الموقع: دبي, الإمارات العربيّة المتّحدة | رقم التعريف: ٩٨٥

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	ملصق وكالة حماية البيئة
لا يوجد	تكييف الهواء
نعم	الخطوط المساعدة
نعم	رباعي الدفع
لا يوجد	ذراع قابلة للتمدد
لا يوجد	قارنة سريعة خلفية
لا يوجد	توجيه جميع العجلات
لا يوجد	شوكة
نعم	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	زمور
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
نعم	راديو
لا يوجد	عدد
لا يوجد	كاتالوج التشغيل
لا يوجد	مضخة التشحيم

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	دعم المقعد والذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم، الأذرع
جيد, لا مرايا	النوافذ والمرايا
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذار تحذيرية
جيد	مرشحات، ماسحات
جيد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة



جيد

النظام الكهربائي

المحرك والأداء

الالكتروني
JCB 430 TAIN5-55
جيد
جيد
طبيعي
جيد
جيد
طبيعي
جيد
جيد
جيد

نوع حقن الوقود
طراز المحرك
نظام تبريد المحرك
فحص زيت المحرك
النفخ الداخلي
نظام العادم وكاتم الصوت
الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت
الدخان
سائل التبريد
تسرب السوائل
مضخة الوقود

الحالة الخارجية والفحص البصري

جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد
جيد

الهيكل
غطاء المحرك
سلام ومقايض للوصول
حالة الطلاء الخارجي
صفائح معدنية
واقبات العجلات
فحص الأضواء
فحص البطارية
اليوم
الذراع
وصلة الذراع
جنوط العجلات، صواميل العجلات
إطار الرافعة والمفصلات

فحص مجموعة نقل الحركة

جيد
جيد
جيد

المحاور والتروس التفاضلية
علبة تروس ناقل الحركة
قوة مجموعة نقل الحركة



فحص ضوضاء ناقل الحركة	جيد
حالة المفصل العالمي	جيد
نوع تروس النقل	ناقل يدوي

النظام الهيدروليكي

تسربات هيدروليكية	جيد
أسطوانات للرفع والإمالة	جيد
أسطوانات التوجيه الهيدروليكية	جيد
المضخات والصمامات الهيدروليكية	جيد
أسطوانات التآرجح	جيد
أسطوانة اليوم الرافعة	جيد
أسطوانة الذراع	جيد
أسطوانة السطل	جيد
أسطوانة كلابات السطل	لا يوجد

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

اختبار وظيفة التوجيه	جيد
اختبار تشغيل ناقل الحركة	جيد
اختبار الرفع الذاتي	جيد
اختبار نظام الفرامل	جيد
دبابيس اليوم	جيد
دبابيس الذراع والوصلة	جيد
وصلات السطل خلفي	جيد
دبابيس ومفصلات اللودر الامامية	جيد
دعامات جانبية ووساداتها	جيد
إمالة جوانب اليوم	جيد

نسبة العمر المتبقي المقدرة للملحقات %

السطل الأمامي	-
مقاس	H900, W2300, D550 mm
حالة	جيد
السطل الخلفي	-
مقاس	H700, W700, D450 mm
حالة	جيد



العمر المتبقي المقدر للإطارات %

-	الجهة الأمامية اليمنى
CEAT 12.5/80-18 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الجهة الأمامية اليسرى
CEAT 12.5/80-18 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف يمين
CEAT 16.5-28 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف اليسار
CEAT 16.5-28 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

