

تقرير الفحص – 2025 جيه سي بي 3DX PLUS

الرقم التسلسلي: HAR3DXS5H03564184 | ساعات: ١٤ | الموقع: الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٩٨

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	ملصق وكالة حماية البيئة
لا يوجد	تكييف الهواء
نعم	الخطوط المساعدة
نعم	رباعي الدفع
لا يوجد	ذراع قابلة للتمدد
لا يوجد	قارنة سريعة خلفية
لا يوجد	توجيه جميع العجلات
لا يوجد	شوكة
نعم	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	زموور
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
نعم	راديو
لا يوجد	عدد
لا يوجد	كاتالوج التشغيل
نعم	مضخة التشحيم

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	دعم المقعد والذراع
جيد	أبواب وأغطية الكابينة
جيد	أدوات التحكم، الأذرع
جيد	النوافذ والمرآيا
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذار تحذيرية
جيد	مرشحات، ماسحات
جيد	نظام تكييف الهواء والتدفئة
جيد	غطاء أرضية الكابينة
جيد	هيكل الكابينة



المحرك والأداء

نوع حقن الوقود	الالكتروني
طراز المحرك	JCB 430 TAIN5-55
نظام تبريد المحرك	جيد
فحص زيت المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
الأحزمة وفلاتر الهواء/الزيت	جيد
الدخان	طبيعي
سائل التبريد	جيد
تسرب السوائل	جيد
مضخة الوقود	جيد

الحالة الخارجية والفحص البصري

الهيكل	جيد
غطاء المحرك	جيد
سلالم ومقابض للوصول	جيد
حالة الطلاء الخارجي	جيد
صفائح معدنية	جيد
واقيات العجلات	جيد
فحص الأعضاء	جيد
فحص البطارية	جيد
اليوم	جيد
الذراع	جيد
وصلة الذراع	جيد
جنوط العجلات، صواميل العجلات	جيد
إطار الرافعة والمفصلات	جيد

فحص مجموعة نقل الحركة

المحاور والتروس التفاضلية	جيد
علبة تروس ناقل الحركة	جيد
قوة مجموعة نقل الحركة	جيد



فحص ضوضاء ناقل الحركة	جيد
حالة المفصل العالمي	جيد
نوع تروس النقل	ناقل يدوي

النظام الهيدروليكي

تسربات هيدروليكية	جيد
أسطوانات للرفع والإمالة	جيد
أسطوانات التوجيه الهيدروليكية	جيد
المضخات والصمامات الهيدروليكية	جيد
أسطوانات التآرج	جيد
أسطوانة البوم الرافعة	جيد
أسطوانة الذراع	جيد
أسطوانة السطل	جيد
أسطوانة كلابات السطل	لا يوجد

اختبار وظيفي محدود وتشغيل

اختبار وظيفة التوجيه	جيد
اختبار تشغيل ناقل الحركة	جيد
اختبار الرفع الذاتي	جيد
اختبار نظام الفرامل	جيد
دبابيس البوم	جيد
دبابيس الذراع والوصلة	جيد
وصلات السطل خلفي	جيد
دبابيس ومفصلات اللودر الامامية	جيد
دعامات جانبية ووساداتها	جيد
إمالة جوانب البوم	جيد

نسبة العمر المتبقي المقدرة للملحقات %

السطل الأمامي	-
مقاس	H900, W2300, D550 mm
حالة	جيد
السطل الخلفي	-
مقاس	H700, W700, D450 mm
حالة	جيد



العمر المتبقي المقدر للإطارات %

-	الجهة الأمامية اليمنى
CEAT 12.5/80-18 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الجهة الأمامية اليسرى
CEAT 12.5/80-18 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف يمين
CEAT 16.5-28 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل
-	الخلف يسار
CEAT 16.5-28 Tube Type	تفاصيل ماركة وحجم الإطارات
100%	نسبة العمر المتبقي للإطار
جديد	ملاحظات حول حالة الإطارات / جنوط العجلات والصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

