

تقرير الفحص – 2026 كاس NX-D 1107

الرقم التسلسلي: NKJ1107NETKT10867 | ساعات: ٥ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٨٥٩

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	دليل أجزاء المعدات
نعم	الزموور
نعم	إنذار التحرك
نعم	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق الامتثال للانبعاثات
نعم	مفتاح الطوارئ
لا يوجد	فرامل الركن
لا يوجد	مقصورة مغلقة
نعم	حماية للتحكم
نعم	أدوات
لا يوجد	مكيف الهواء
لا يوجد	نظام رش الماء

تفاصيل مقصورة المشغل

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	أذرع التحكم، مفاتيح التحكم
جيد	شاشة لوحة القيادة، العدادات
جيد	رسالة إنذارات التحذير
لا نوافذ، 2 مرة	النوافذ والمرايا
لا يوجد	الماسحات و المرشات
جيد	النظام الكهربائي
جيد	هيكل المقصورة
لا يوجد	سجادة تغطية الأرضية

المحرك والأداء

الكثروني	نوع نظام حقن الوقود
H4C510122	تفاصيل طراز المحرك



تسربات السوائل	جيد
فحص زيت المحرك	جيد
نظام العادم وكاتم الصوت	جيد
دخان العادم	طبيعي
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور وفلاتر الهواء/الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد

الحالة الخارجية والفحص البصري

الهيكل	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلام ومماسك الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد، خدش بسيط علو اليسار
خزانات المياه	لا يوجد
حالة اسطوانة الدحل	جيد
عوازل أسطوانة مطاطية	جيد
مكشطة اسطوانة الدحل	جيد
أضواء	جيد
البطاريات	جيد

النظام الهيدروليكي

الخراطيم والخطوط	جيد
محركات اهتزاز اسطوانة الدحل	جيد
المضخات والصمامات	جيد
أسطوانات التوجيه	جيد
خزان هيدروليكي	جيد

الاختبار والتشغيل الوظيفي المحدود

التوجيه	جيد
نظام التحكم	جيد
الفرامل/فرامل الركن	جيد
نظام رش المياه	لا يوجد
محركات الدفع الأمامية	جيد



المعدات والآليات | تقويم المزادات

محركات الدفع الخلفية
اهتزاز أسطوانة الدحل

جيد
جيد

حالة الإطارات %

100%, CEAT, 23.1-26R3, جديد, Tubeless
100%, CEAT, 23.1-26R3, جديد, Tubeless

اليمين
اليسار

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

