تقرير الفحص – 2015 كاتربيلر 950GC

الرقم التسلسلي: CAT00950EM5K00537 | ساعات: ٨٦٣٩ | الموقع: دبي, الإمارات العربيّة المتّحدة | رقم التعريف: ٦٨٣

المميزات الرئيسية والحالة

ملصق شهادة السلامة	لايوجد
نظام تشحيم تلقائي	لايوجد
صمام هيدروليكي مساعد	لايوجد
دليل قطع غيار المعدة	لايوجد
نظام مكيف الهواء	لايعمل
نظام القيادة الهيدروستاتي	لايوجد
نظام التوجيه الاضافي	لايوجد
دليل المشغل	لايوجد
ملصق المتثال للانبعاثات	لايوجد
القارنة السريعة	لايوجد
نظام وزن الحمولة	لايوجد
زمور	لايعمل

المقصورة

المقعد، مساند اليد	جيد
عصا التحكم - العتلات	جيد
المؤشرات وشاشة العرض	شاشة ساعات العمل بحاجة تغيير
اضوء التنبيهات	جيد
مكيف الهواء - تسخين	لايعمل
حالة المقصورة	جيد
باب المقصورة	جيد
النوافذ - المرايا	جيد
ماسح النافذة - المرشات	جيد
سجادة	جيد
هيكل المقصورة - الحماية	جيد
النظام الكهربائي	جيد

المحرك

نظام الحقن	الكتروني
التسريبات	جيد
حالة زيت المحرك	جيد
العادم – كاتم الصوت	جيد
دخان العادم	طبيعي
طراز المحرك	C7.1
نظام تبريد المحرك	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور - الفلاتر	جيد
سائل التبريد	جيد,مياه عادية

الفحص البصري الخارجي

الشاصيه – ذراع الرفع	جيد
غطاء المحرك	جيد
السلالم ومساند الايدي	جيد
حالة الطلاء	جيد
الموازن (الثقل الخلفي)	جيد
مصدات العجلات	جيد,الخلفي مفقود
الأضواء	جيد
البطاريات	جيد

ناقل الحركة

المحاور - الدفرنس	جيد
ناقل الحركة	جيد
قوة الدفع	جيد
اصوات ناقل الحركة	جيد
المفصل الرئيسي	جيد
نقل الحركة	نصف اتوماتيك

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد,تسريب بسيط من خرطوم واحد
اسطوانة الرفع والامالة	جيد,يوجد لحام في برميل الاسطوانات
القيادة المدارية	جيد
اسطوانات التوجيه	جيد

مضخة الهيدروليك - الصمامات	جيد

الاختبار المحدود وفحص الحركة

التشغيل والقيادة	جيد
نقل الحركة	جيد
الرفع الذاتي	جيد
نظام الكبح	جيد
اللعب المفصلي	جيد
دبابيس السطل	جيدو فضاوة بسيطة في ثلاث دبابيس
مساعد التوجيه	جيد

العدة

السطل	العرض3000, الارتفاع1450 العمق1200 مم
حالة السطل	جيد,لحام بسيط
حافة السطل – حالة الأسنان	جيد
حالة الجوانب	جيد
القارنة	جيد

العجلات

الأمامي الأيمن	-
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	50%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن – الصواميل	جيد,صامولة مفقودة
الأمامي الأيسر	-
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	70%
ملاحظات الحالة	جيد
حواف المعدن – الصواميل	جيد
الخلفي الأيمن	-
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	40%
ملاحظات الحالة	جيد,قطع بسيط
حواف المعدن – الصواميل	جيد

الخلفي الأيسر	-
النوع – القياس – المنشأ	triangle 23.5R25
العمر الافتراضي	60%
ملاحظات الحالة	جيد,قطع بسيط
حواف المعدن – الصواميل	جيد

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .