

تقرير الفحص – 2003 كاتربيلر 325C

الرقم التسلسلي: CAT0325CLBMM00410 | ساعات: ٢٤٧١٤ | الموقع: دبي, الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ٧١٩

الميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي لليوم
لا يوجد	نظام اليوم قابل للتعديل
لا يوجد	نظام التشحيم التلقائي
لا يوجد	صمام عدم رجوع هيدروليكي للذراع
لا يوجد	DPF نظام حماية البيئة
نعم	توصيلات هيدروليكية للمطرقة
لا يوجد	خطوط هيدروليكية للربط
لا يوجد	نظام البيئة AddBlue
لا يوجد	صفائح التثبيت
لا يوجد	زموور

مقصورة القيادة

جيد	المقعد ومساند الذراع
جيد	باب الكابينة والأغطية
جيد	المفاتيح والمقود
لا يوجد مرايا, الزجاج الامامي الصغير بحاجة تبديل	النوافذ والمرايا
يعمل	الشاشة والمؤشرات
رسائل تحذير أي سي إم المحرك, فولتاج البطارية	أضواء اجهزة القياس والتحذير
لا يوجد	المرشات والماسحات
لا يعمل	تكييف الهواء\سخان
جيد, قطع بسيط	سجادة ارضية
جيد	هيكل الكبينة
جيد, بحاجة صيانة بسيطة	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
3126B	طراز المحرك



المعدات والآليات | تقويم المزادات

حالة نظام التبريد	جيد
حالة الزيت	جيد
سائل التبريد	جيد، الماء العادي
العام وكاتم الصوت	جيد
الفلاتر والسيور	جيد
الدخان	طبيعي
النفخ الداخلي	طبيعي
الممانعات والتسريبات	جيد، تسريب زيت بسيط

الفحص البصري الخارجي

الهيكل وجسم المعدة	صدع بسيط في اطار الالية
اغشية وصفائح	جيد
غطاء المحرك	مكسور
أبواب جانبية	جيد، صدع بسيط
سلالم ومماسك الايدي	جيد
البوم	جيد، ملحوم
حالة المصدات والممشى	جيد
الذراع	جيد، ملحوم
الأضواء	لا يوجد
البطاريات	جيد
حالة الاغطية الداخلية للكابينة	جيد
طلاء خارجي	جيد، معاد طلائه

نظام الهيدروليك

تسريبات هيدروليكية	جيد، تسريبات بسيطة
إسطوانات البوم	يعمل، تسريب زيت بسيط من الاسطوانة اليمنى
مجموعة المضخة والصمامات	يعمل، ضعيف قليلا
إسطوانة السطل	يعمل
إسطوانة الذراع	يعمل
محرك الدوران	يعمل، تسريب بسيط

اختبار وظيفي محدود

دبابيس البوم	جيد، فضفاض قليلا
الانزلاق الذاتي للاسطوانات	يعمل



المعدات والآليات | تقويم المزادات

دبوس الذراع	جيد، فضفاض قليلا
صوت مضخة الهيدروليك	جيد، صوت بسيط
دبوس السطل	جيد، فضفاض قليلا
محور الدوران	يعمل
اختبار الدوران والكبح	يعمل
قوة الدفع	يعمل، ضعيف قليلا

الأدوات

نوع الاداة	سطل حفر
المقاس	العرض 1300، الارتفاع 1200، العمق 950 mm
حالة الاداة	كسر بسيط، ملحوم
حالة القارنة	كسر بسيط، ملحوم
نوع الاداة الثانية	لا يوجد
قياس	لا يوجد
الحالة	لا يوجد

الهيكل السفلي العمر الافتراضي المتبقي مم%

المحامل	60%
صفائح الجنزير	40%
الإيدلر	60%
عرض الصفيحة بال م م:	600mm
حجم الخطوة بال م م:	75mm
بكرات الجنزير العلوية	60%
بكرات الجنزير السفلية	60%
مفصلات الجنزير	60%
أسنان الترس	60%

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

