

تقرير الفحص – 2017 كاتربيلر 980L

ساعات: ٢٠٥٦٧.٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعريف: ١٣٩٥٢٦٤

المميزات الرئيسية والحالة

لا يوجد	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
نعم	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الاضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المتثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
نعم	زموور

المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	المقود، العتلات
جيد	المؤشرات وشاشة العرض
تنفيذ المعايير؛ فاصل الماء والوقود ممتلئ	رسائل التحذير
جيد	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد	باب المقصورة
جيد	النوافذ - المرايا
جيد، الماسحة الخلفية لا تعمل	ماسح النافذة - المرشحات
جيد	سجادة
جيد، لا حماية	هيكل المقصورة - الحماية
جيد	النظام الكهربائي

المحرك

الكثروني	نظام الحقن
----------	------------



C13

جيد

جيد

طبيعي

جيد

جيد

طبيعي

جيد

جيد

التسريبات

حالة زيت المحرك

الغامد - كاتم الصوت

دخان الغامد

طراز المحرك

نظام تبريد المحرك

النفخ الداخلي

السيور - الفلاتر

سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

جيد

جيد

جيد، اول درجة مفقودة

جيد

جيد

جيد

جيد، يحتاج 3 لمبات

جيد

1- باب مفقود، 2 غطاء مفقود

الشاصيه - ذراع الرفع

غطاء المحرك

السلالم ومماسك الايدي

حالة الطلاء

الموازن (الثقل الخلفي)

مصدات العجلات

الأضواء

البطاريات

الأبواب الجانبية والاعطية

ناقل الحركة

جيد

جيد، الغيار الثاني لا يعمل

جيد

جيد

جيد

نصف اتوماتيك

المحاور - الدفرنس

الجير بوكس

قوة الدفع

اصوات ناقل الحركة

المفصل الرئيسي

نقل الغيار

نظام الهيدروليك

جيد

جيد

جيد

جيد

تسريبات هيدروليكية

اسطوانة الرفع والامالة

القيادة المدارية

اسطوانات التوجيه



الاختبار المحدود وفحص الحركة

جيد	التشغيل والقيادة
جيد، الغيار الثاني لا يعمل	نقل الحركة
جيد	الرفع الذاتي
جيد	نظام الكبح
جيد	اللعب المفصلي
جيد	دبابيس السطل
جيد	مساعد التوجيه
جيد	نظام الكهرباء

العدة

العرض 3350, الارتفاع 1500, العمق 1250 (m ³ 5.7)	السطل
جيد، مصفح	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارة

العجلات

الأمامي الأيمن

(BKT 29.5R25	النوع - القياس - المنشأ
70%	العمر الافتراضي
جيد، قطع بسيط	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
(BKT 29.5R25	النوع - القياس - المنشأ
30%	العمر الافتراضي
بعض الاهتراء و القطع	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
(BKT 29.5R25	النوع - القياس - المنشأ
80%	العمر الافتراضي



المعدات والآليات | تقويم المزادات

جيد	ملاحظات الحالة
جيد، 1 صامولة مفقودة	حواف المعدن - الصواميل
-	الخلفي الأيسر
(BKT 29.5R25	النوع - القياس - المنشأ
40%	العمر الافتراضي
بعض الاهتراءات، القطع	ملاحظات الحالة
جيد	حواف المعدن - الصواميل

يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

