

المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تقرير الفحص - 2008 كاتربيلر 966H

ساعات: ٢٧٤٩٩.٠ | الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة | رقم التعرف: ١٤١٣٢٧٤

المميزات الرئيسية والحالة

نعم	ملصق شهادة السلامة
لا يوجد	نظام تشحيم تلقائي
لا يوجد	صمام هيدروليكي مساعد
لا يوجد	دليل قطع غيار المعدة
لا يوجد	نظام مكيف الهواء
لا يوجد	نظام القيادة الهيدروستاتي
لا يوجد	نظام التوجيه الاضافي
لا يوجد	دليل المشغل
لا يوجد	ملصق المثال للانبعاثات
لا يوجد	القارنة السريعة
لا يوجد	نظام وزن الحمولة
نعم	زمور

المقصورة

جيد	المقعد، مساند اليد
جيد	عصا التحكم - العتلات
جيد	المؤشرات وشاشة العرض
تنبيه برنامج الاستقرار الإلكتروني	اضواء التنبيهات
لا يعمل	مكيف الهواء - تسخين
جيد	حالة المقصورة
جيد، القفل يحتاج اصلاح	باب المقصورة
الزجاج الامامي مكسور، لا مرايا جانبية	النوافذ - المرايا
جيد، الامامي لا يعمل	ماسح النافذة - المرشات
لا يوجد	غطاء أرضية
جيد	هيكل المقصورة - الحماية
يحتاج صيانة	النظام الكهربائي

المحرك

الكتروني

نظام الحقن



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

تسريب زيت بسيط من أنبوب تغذية التيربو	التسربات
جيد	حالة زيت المحرك
جيد	العادم - كاتم الصوت
طبيعي	دخان العادم
C11 ACERT	طراز المحرك
يحتاج تنظيف (بقايا زيت) ، غطاء الرديتير مفقود	نظام تبريد المحرك
طبيعي	النفخ الداخلي
جيد	السيور - الفلاتر
الماء العادي	سائل التبريد

الفحص البصري الخارجي

جيد	الشاصيه - ذراع الرفع
الغطاء اليسار مكسور	غطاء المحرك
جيد	السلالم ومماسك الابدي
جيد، بعض الأجزاء معاد طلائها	حالة الطلاء
جيد	الموازن (الثقل الخلفي)
جيد	رفارف العجلات
لا يوجد	الأضواء
جيد	البطاريات

ناقل الحركة

جيد	المحاور - الدفرنس
يعلم، استجابة بسيطة	ناقل الحركة
جيد	قوة الدفع
جيد	اصوات ناقل الحركة
جيد	المفصل الرئيسي
شبيه - اتوماتيك	نقل الحركة

نظام الهيدروليكي

جيد	تسربات هيدروليكيه
جيد، تسريب زيت بسيط من أسطوانة الرفع اليمين	اسطوانة الرفع والامالة
جيد، تسريب زيت بسيط من الأسطوانة اليسار	اسطوانات التوجيه
جيد	مضخة الهيدروليكي - الصمامات



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

الاختبار المحدود و فحص الحركة

يعمل	التشغيل والقيادة
يعمل ، استجابة بسيطة	نقل الحركة (الجيرووكس)
لا يعمل (ضعيف)	الرفع الذاتي
يعمل ، فامل الركن تحتاج صيانة	نظام الكبح
جيد	اللعبة المفصلي
جيد، فضاوة بسيطة	دبابيس السطل
لا يوجد	مساعد التوجيه

العدة

العرض 3100 مم، الارتفاع 1500 مم، العمق 900	السطل
مم	
جيد	حالة السطل
جيد	حافة السطل - حالة الأسنان
جيد	حالة الجوانب
جيد	القارنة

العجلات

-	الأمامي الأيمن
ADVANCE 26.5R25	النوع - القياس - المنشأ
20%	العمر الافتراضي
بعض الشقوق	ملاحظات الحالة
جيد	جнет الاطار - الصواميل
-	الأمامي الأيسر
ITR 26.5R25	النوع - القياس - المنشأ
20%	العمر الافتراضي
بعض الشقوق	ملاحظات الحالة
جيد	جнет الاطار - الصواميل
-	الخلفي الأيمن
ITR 26.5R25	النوع - القياس - المنشأ
35%	العمر الافتراضي
اهتراء	ملاحظات الحالة
جيد	جнет الاطار - الصواميل



المعدات و الاليات | تقويم المزادات

- ADVANCE 26.5R25

20%

اهتراء - بعض الشقوق

جيد

الخلفي الأيسر

النوع - القياس - المنشأ

العمر الافتراضي

ملاحظات الحالة

جنبط الاطار - الصواميل

يتم تقديم أي صمانتات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصرياً.

